

Toolbox Talk-Top 10 Causes of Flange Damage

ツールボックストーク - フランジダメージの原因トップ10

1. 不適切に選択、塗布された防錆剤
2. 以前の防錆剤の除去不足
3. 不適切なフランジ洗浄（例：不適切な工具、研磨材など）
4. 不適切な保護材（テープ、カバー、合板、防水シートなど）
5. 保管条件の不備（屋内、屋外、木箱のなか、など）
6. 防錆剤の不適切な乾燥/硬化時間
7. ボルトの締め付けがあまい（ボルトの緩み）
8. 不適切な取り扱い
9. 作業ガイド、作業マニュアルの不備
10. 時間（加工、工程間、据付、修後など）

